

Destacamento da marcenaria

Fissuras no gesso e textura
Oxidação dos metais

Manchas e destacamento da pintura
Oxidação dos metais

Destacamento do gabinete
Prateleira quebrada



Degradação do mobiliário

Degradação da porta e batente
Destacamento de piso

TÍTULO
SANITÁRIOS 5º ANDAR - HALL DE ELEVADORES - DANOS

CIDADE	EDIFÍCIO/ANDAR	ESCALA	FL.	REVISÃO
SÃO PAULO	ANEXO I/5º	1/100	1/4	

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo



- Cuba de Apoio Redonda - 350mm - Branco - Deca
- Válvula de escoamento luxo - lavatório Deca
- Sifão para lavatório 1-1/2 - Deca

- Torneira de parede para lavatório - cromada - Deca

- Cabide cromado - Deca

- Papeleira trip - Docol

- Vaso sanitário convencional - Ravena - Deca
- Assento sanitário em Poliéster

- Fechadura para banheiro com roseta cromada, produzida em aço inoxidavel e zamac

TÍTULO				
SANITÁRIOS 5º ANDAR - HALL DE ELEVADORES - ACABAMENTOS				
CIDADE	EDIFÍCIO/ANDAR	ESCALA	FL.	REVISÃO
SÃO PAULO	ANEXO I/5º	1/100	2/4	

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Granito branco polar

- Bancada - Dim. 0,30x0,40m
Frontões de 0,15m
- Rodapé (Sóculo) - Dim. 0,20x1,00m



- Piso - Habitat Cimento AC
0,45x0,45m
Eliane - Área 2,10m2



- Habitat Cimento AC
0,45x0,085m
Eliane - perímetro de 2,5m

- Porcelanato Nord Cement Hexa Bold 0,20x0,20m - Portobello
Área = 5,76m2

TÍTULO				
SANITÁRIOS 5º ANDAR - HALL DE ELEVADORES - ACABAMENTOS				
CIDADE	EDIFÍCIO/ANDAR	ESCALA	FL.	REVISÃO
SÃO PAULO	ANEXO I/5º	1/100	3/4	

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo



- Retirada da cerâmica existente;
- Refazimento da superfície
- Instalação de placa de granito -
- Dim. aproximada de 0,45x0,98m, com pingadeira de 1cm;
- Revestimento da parte frontal
- com laminado melamínico -
- tipo freijó - Dim. aproximada de
- 0,80x0,98m.

SANITÁRIO 1

SANITÁRIO 2



SANITÁRIO 3



SANITÁRIO 4

TÍTULO				
SANITÁRIOS 5º ANDAR - HALL DE ELEVADORES - MARCENARIA				
CIDADE	EDIFÍCIO/ANDAR	ESCALA	FL.	REVISÃO
SÃO PAULO	ANEXO I/5º	1/100	4/4	

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo