





ANEXO I – FOTOS / DESENHOS / CROQUIS

(ilustrações 1 a 20)



01 FACHADA 01
1/200



02 FACHADA 02
1/200

Ilustrações 01 e 02



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



Ilustração 03



Ilustração 04



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



Ilustração 05



Ilustração 06



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



Ilustração 07



Ilustração 08




Ilustração 09




Ilustração 10




Ilustração 11




Ilustração 12



Ilustração 13 – Trinca com percolação de água



Ilustração 14 – Fissuras no revestimento do piso



Ilustração 15 – Evidência de movimentação da laje do terraço B



Ilustração 16 – Trinca no revestimento do terraço A



Ilustração 17 – Detalhe da trinca do terraço A



Ilustração 18 – Trincas nos terraços A e B



Ilustração 19 – Movimentação do revestimento do piso do terraço B



Ilustração 20 – Movimentação revestimento do piso do terraço B