

ANEXO I – FOTOS / DESENHOS / CROQUIS

(ilustrações 21 a 40)



Ilustração 21 – Movimentação do revestimento do piso no terraço C




Ilustração 22 – Trincas no revestimento do piso do terraço C



Ilustração 23 – Movimentação do revestimento do piso no terraço C



Ilustração 24 – Trinca no revestimento do piso do terraço C



Ilustração 25 – Trinca no revestimento do piso do terraço D



Ilustração 26 – Movimentação do revestimento do piso no terraço D



Ilustração 27 – Trincas



Ilustração 28 – Laje pré-fabricada com enchimento em EPS



Ilustração 29 – Vigas sob os terraços C e D



Ilustração 30 – Identificação das vigas sob o terraço C



Ilustração 31 – Identificação de peças estruturais sob os terraços A e B



Ilustração 32 – Peças estruturais sob o terraço B



Ilustração 33 – Detalhe das peças estruturais sob o terraço B



Ilustração 34 – Peças estruturais sob o terraço B



Ilustração 35 – Laje do terraço B em balanço



Ilustração 36 – Evidência de infiltrações




Ilustração 37 – Marcas no piso da garagem devido a infiltrações



Ilustração 38 – Marcas no piso da garagem, sob o terraço C, devido a infiltrações



Ilustração 39 – Caixilhos



Ilustração 40 - Caixilhos