

REFERÊNCIA FOTOGRÁFICA



Foto 01 – Armários a serem retirados.



Foto 02 – Áreas com textura e condutele com botão quebra-vidro e sinere.



Foto 03 – Gabinete de lavatório a ser trocado.



Foto 04 – Tamponamento das tubulações e chumbamento.



Foto 05 – Padrão de acabamento da porta.



Foto 06 – Porta deslizante.